



Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it

Scheda tecnica

Pressure / Temperature / Humidity / Air Velocity / Airflow / Sound level



Manometro digitale per prova tenuta di impianti rete gas

MP 130

PUNTI CHIAVE

- Facile da usare
- Funzioni Hold-Min-Max
- Retroilluminazione regolabile
- Selezione delle unità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di misura	Sensore piezoresistivo
Sovrappressione tollerata	700 mbar
Connettore	Connettori filettati in ottone nichelato Ø 4,6 mm
Display	4 linee, tecnologia LCD. Dimensioni 50 x 36 mm 2 linee di 5 cifre con 7 segmenti (valore) 2 linee di 5 cifre con 16 segmenti (unità)
Custodia	ABS, protezione IP54
Tastiera	5 tasti
Conformità	Direttive CEM 2004/108/CE e NF EN 61010-1
Alimentazione	4 batterie AAA LR03 1.5 V
Durata della batteria	180 ore
Ambiente	Gas neutro
Temperatura di lavoro	da 0 a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +80 °C
Autospegnimento	Regolabile da 0 a 120 min
Peso	220 g



SPECIFICHE


Unità di misura	Range di misura	Precisione ¹	Risoluzione
Kpa, inWg, mbar, mmHg, daPa	da -200 a +200 mbar	da 0 a 20 mbar : ±0,4% dell'intera scala ±0,01mbar da 20 a 200 mbar : ±0,3% dell'intera scala ±0,1mbar	da 0 a 20 mbar : 0,01 mbar da 20 a 200 mbar : 0,1 mbar

¹Tutti i valori di precisione indicati in questo documento sono stati estrapolati in condizioni di laboratorio e possono essere garantiti per misure eseguite alle stesse condizioni, o con la compensazione richiesta.

FUNZIONI

- Misura della pressione
- Selezione delle unità
- Auto-calibratura manuale
- Funzione Hold
- Visualizzazione dei valori massimi e minimi
- Autospegnimento configurabile
- Retroilluminazione

DIMENSIONI



FORNITO CON

- Gli strumenti sono forniti con :
- Custodia protettiva magnetica
 - Certificato di taratura
 - Kit prova tenuta impianti
 - Valigetta per il trasporto



MANUTENZIONE

Eseguiamo taratura, regolazione e manutenzione dei vostri strumenti per garantire un livello costante di qualità delle vostre misure. Essendo parte del Quality Assurance Standards, vi raccomandiamo di eseguire un controllo annuale.


GARANZIA

Gli strumenti hanno una garanzia di un anno per qualsiasi difetto di produzione (restituire al servizio post-vendita per la valutazione).

PRINCIPI OPERATIVI

Sensore piezoresistivo

La pressione deforma lo strato di silicone. Ciò genera un voltaggio nelle terminazioni, che è proporzionale alla pressione applicata.



IL KIT DI PROVA TENUTA IMPIANTI INCLUDE :

<p>Connettori</p>  <p>Connettore maschio in acciaio inossidabile, diametro 9 mm</p>	<p>Adattatori</p>  <p>Connettore femmina in acciaio inossidabile, diametro 9 mm</p>	 <p>Adattatore : diametro esterno : 22-44 mm Connettore maschio 9 mm</p>	 <p>Adattatore : diametro esterno: 18-32 mm Connettore maschio 9 mm</p>
<p>Estremità con 2 valvole e 3 canali</p> 	<p>Pompa di pressurizzazione</p>  <p>Pompa in gomma</p>	<p>Connessioni</p>  <p>10-32 6-20 Male bottle M20x1.5 1/2G Connettore rapido</p>	



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it